



ASUNTO: Mejora en el tratamiento de pintura de los elevadores bajo rueda

Nos complace informarles de que hemos implementado una mejora en el tratamiento de pintura de nuestros elevadores bajo rueda.

Todos los carriles y las partes adicionales, como los platos, las coberturas y las plataformas de las Lift Tables, ahora se someten a un tratamiento de enarenado antes de la pintura, a fin de mejorar la protección de la corrosión. Esto se realiza sin que exista ningún aumento en el precio de venta de los elevadores afectados.

Esta mejora se aplica a los siguientes modelos:

- Elevadores de 4 columnas, serie Teco 4004, Teco 5004: ya implementada desde hace varios meses
- Elevadores de tijera bajo rueda serie Teco 4300, Teco 5000, Teco XT5000, Teco XT6500: implementada automáticamente en los elevadores fabricados a partir de enero de 2023.

El enarenado limpia la superficie de las partes para quitar posibles impurezas, como grasa o herrumbre, antes de la pintura, utilizando un medio abrasivo. Esta técnica crea pequeños arañazos en la superficie, que ayudan a que la pintura cubra y se adhiera mejor a la superficie del material. Además, los acabados enarenados y pintados son más resistentes a los agentes químicos y pueden resistir mejor en el ambiente extremo de un taller, ya que tienen menos probabilidades de astillarse, agrietarse o desgastarse debido al contacto.

Esta modificación nos permitirá incrementar la duración y la longevidad de nuestros elevadores, resultando mejores en términos de calidad general así como atracción en el mercado.